Danielle Harrington
Digitally signed by Danielle Harrington
DN: cn=Danielle Harrington, o=TestAmerica, ou=Project Management, email=danielle.harrington@testamericainc.com, c=US
Date: 2010.08.04 08:12:34 -06'00'

"MW-1A","EPA 504.1","280-4797-1","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 14:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 504.1","280-4797-1","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 14:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 504.1","280-4797-1","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.099",,"ug/L",,,"SURR","1",,"106",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 14:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.093",,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 504.1","280-4797-2","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 504.1","280-4797-2","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 504.1","280-4797-2","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.093",,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 504.1","280-4797-3","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 504.1","280-4797-3","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 504.1","280-4797-3","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.096",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.093",,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 504.1","280-4797-4","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 504.1","280-4797-4","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 504.1","280-4797-4","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 15:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 504.1","280-4797-5","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 504.1","280-4797-5","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 504.1","280-4797-5","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 504.1","280-4797-6","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0034",,"ug/L","U","0.0034","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 504.1","280-4797-6","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0063",,"ug/L","U","0.0063","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 504.1","280-4797-6","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.098",,"ug/L",,,"SURR","1",,"106",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.093",,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 504.1","280-4797-7","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:45","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 504.1","280-4797-7","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:45","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 504.1","280-4797-7","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"111",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 16:45","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.093",,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 504.1","280-4797-8","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:05","TOT","280-
21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 504.1","280-4797-8","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:05","TOT","280-
21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 504.1","280-4797-8","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"113",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:05","TOT","280-
21647","280-21910","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 504.1","280-4797-9","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:25","TOT","280-
21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 504.1","280-4797-9","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:25","TOT","280-
21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 504.1","280-4797-9","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:25","TOT","280-
21647","280-21910","Yes","0.093",,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 504.1","280-4797-10","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:45","TOT","280-
21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 504.1","280-4797-10","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:45","TOT","280-
21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 504.1","280-4797-10","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"116",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 17:45","TOT","280-
21647","280-21910","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 504.1","280-4797-11","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:25","TOT","280-
21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 504.1","280-4797-11","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:25","TOT","280-
21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 504.1","280-4797-11","E87667","78751","1,2-

Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"115",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:25","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 504.1","280-4797-12","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0034",,"ug/L","U","0.0034","TRG","1",,,,"0.018","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 504.1","280-4797-12","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0063",,"ug/L","U","0.0063","TRG","1",,,,"0.018","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 504.1","280-4797-12","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"113",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.092",,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 504.1","280-4797-13","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:05","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 504.1","280-4797-13","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:05","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 504.1","280-4797-13","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"115",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:05","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 504.1","280-4797-14","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:24","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 504.1","280-4797-14","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:24","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 504.1","280-4797-14","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"113",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:24","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 504.1","280-4797-15","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-8R","EPA 504.1","280-4797-15","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 504.1","280-4797-15","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"120",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 13:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 504.1","280-4797-16","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:04","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 504.1","280-4797-16","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:04","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 504.1","280-4797-16","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"113",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:04","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 504.1","280-4797-17","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:24","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 504.1","280-4797-17","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:24","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 504.1","280-4797-17","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"114",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:24","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 504.1","280-4797-18","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:44","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 504.1","280-4797-18","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:44","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 504.1","280-4797-18","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.13",,"ug/L","J",,"SURR","1",,"134",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 14:44","TOT","280-

21840","280-22397","Yes","0.094","J1","280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 504.1","280-4797-19","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 15:03","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 504.1","280-4797-19","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 15:03","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 504.1","280-4797-19","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"116",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 15:03","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 504.1","280-4797-20","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0035",,"ug/L","U","0.0035","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 15:23","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 504.1","280-4797-20","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0064",,"ug/L","U","0.0064","TRG","1",,,,"0.019","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 15:23","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 504.1","280-4797-20","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"112",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 15:23","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.094",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21647/1-A","EPA 504.1","LCS 280-21647/1-A","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.202",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"81",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 13:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21647/1-A","EPA 504.1","LCS 280-21647/1-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.245",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"98",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 13:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21647/1-A","EPA 504.1","LCS 280-21647/1-A","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.108",,"ug/L",,,"SURR","1",,"108",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 13:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21647/2-A","EPA 504.1","LCSD 280-21647/2-A","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.204",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"82","1","0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 13:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21647/2-A","EPA 504.1","LCSD 280-21647/2-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.254",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"102","4","0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"504","RES","YES","07/02/2010 13:57","07/03/2010 13:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21647/2-A","EPA 504.1","LCSD 280-21647/2-A","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.110",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"504","RES","YES","07/02/2010

13:57","07/03/2010 13:46","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280LLCS 280-21647/4-A","EPA 504.1","LLCS 280-21647/4-A","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0209",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"104",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/02/2010
13:57","07/03/2010 14:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.020",,"280-4797-1"
"280LLCS 280-21647/4-A","EPA 504.1","LLCS 280-21647/4-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0221",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"110",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/02/2010
13:57","07/03/2010 14:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.020",,"280-4797-1"
"280LLCS 280-21647/4-A","EPA 504.1","LLCS 280-21647/4-A","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.0994",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/02/2010
13:57","07/03/2010 14:26","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280MB 280-21647/3-A","EPA 504.1","MB 280-21647/3-A","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"504","RES","YES","07/02/2010
13:57","07/03/2010 14:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21647/3-A","EPA 504.1","MB 280-21647/3-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"504","RES","YES","07/02/2010
13:57","07/03/2010 14:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21647/3-A","EPA 504.1","MB 280-21647/3-A","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.112",,"ug/L",,,"SURR","1",,"112",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"504","RES","YES","07/02/2010
13:57","07/03/2010 14:06","TOT","280-21647","280-21910","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21840/1-A","EPA 504.1","LCS 280-21840/1-A","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.184",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"73",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 11:06","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21840/1-A","EPA 504.1","LCS 280-21840/1-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.223",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"89",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 11:06","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21840/1-A","EPA 504.1","LCS 280-21840/1-A","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.0958",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 11:06","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21840/2-A","EPA 504.1","LCSD 280-21840/2-A","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.197",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"79","7","0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 11:25","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21840/2-A","EPA 504.1","LCSD 280-21840/2-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.226",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"90","1","0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 11:25","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.250",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21840/2-A","EPA 504.1","LCSD 280-21840/2-A","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.102",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 11:25","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280LLCS 280-21840/4-A","EPA 504.1","LLCS 280-21840/4-A","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0235",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"118",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/06/2010
12:19","07/07/2010 12:05","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.020",,"280-4797-1"
"280LLCS 280-21840/4-A","EPA 504.1","LLCS 280-21840/4-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-

Chloropropane","0.0235",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"117",,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:05","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.020",,"280-4797-1"
"280LLCS 280-21840/4-A","EPA 504.1","LLCS 280-21840/4-A","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.108",,"ug/L",,,"SURR","1",,"108",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 12:05","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.100",,"280-4797-1"
"280MB 280-21840/3-A","EPA 504.1","MB 280-21840/3-A","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 11:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21840/3-A","EPA 504.1","MB 280-21840/3-A","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 11:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21840/3-A","EPA 504.1","MB 280-21840/3-A","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.146",,"ug/L","J",,"SURR","1",,"146",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"504","RES","YES","07/06/2010 12:19","07/07/2010 11:45","TOT","280-21840","280-22397","Yes","0.100","J1","280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","67641","Acetone","2.1",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"77",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010
21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010
21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","9.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"80",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:04","07/05/2010 21:04","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","67641","Acetone","3.0",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-
3","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-

butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-
2","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","9.1",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","9.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"81",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 8260","280-4797-2","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:13","07/05/2010 22:13","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-
3","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-
3","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-

3","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-3","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 8260","280-4797-
3","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:36","07/05/2010 22:36","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-

4","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-
4","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 8260","280-4797-4","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 22:59","07/05/2010 22:59","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-

5","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-5","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 8260","280-4797-
5","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"105",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:22","07/05/2010 23:22","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-
6","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-

6","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-

10","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"

"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 8260","280-4797-6","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 23:45","07/05/2010 23:45","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-

8","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","9.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","9.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-

9","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-7","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 8260","280-4797-
7","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:08","07/06/2010 00:08","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-
8","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 8260","280-4797-8","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:31","07/06/2010 00:31","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-9","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 8260","280-4797-
9","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 00:54","07/06/2010 00:54","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"109",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","67663","Chloroform","0.46",,"ug/L","I","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","9.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-
12","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","108054","Vinyl

acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-
10","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","9.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 8260","280-4797-10","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:17","07/06/2010 01:17","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-
11","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","96184","1,2,3-

Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 8260","280-4797-11","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 01:40","07/06/2010 01:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"113",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","DEP-SURR-019","4-

Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 8260","280-4797-12","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"108",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:02","07/06/2010 02:02","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-

14","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"112",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-15","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 8260","280-4797-
15","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:11","07/06/2010 03:11","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-
14","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","79345","1,1,2,2-

Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 8260","280-4797-14","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:48","07/06/2010 02:48","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24",,"AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24",,"AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-
13","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 8260","280-4797-13","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 02:25","07/06/2010 02:25","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","67641","Acetone","2.8",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-

butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","74873","Chloromethane","0.34",,"ug/L","I","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-16","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 8260","280-4797-
16","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"112",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:34","07/06/2010 03:34","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"

"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","67641","Acetone","5.1",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.39",,"ug/L","I","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","78933","2-

Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","67641","Acetone","3.3",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-

butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-

21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"107",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"

"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.45",,"ug/L","I","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-
17","E87667","74873","Chloromethane","0.41",,"ug/L","I","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","78933","2-Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","9.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 8260","280-4797-17","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 03:57","07/06/2010 03:57","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-

21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-18","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 8260","280-4797-
18","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:20","07/06/2010 04:20","TOT","280-
21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-19","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 8260","280-4797-
19","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"113",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 04:42","07/06/2010 04:42","TOT","280-21886","280-
21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-

Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75092","Methylene
chloride","0.68",,"ug/L","IV","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","630206","1,1,1,2-

Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"

"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-21","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"TRIP BLANK","EPA 8260","280-4797-
21","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:44","07/06/2010 08:44","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-

1","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"

"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-

21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75092","Methylene
chloride","0.44",,"ug/L","IV","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-

Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","67641","Acetone","6.2",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-

butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-
20","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 8260","280-4797-20","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 05:05","07/06/2010 05:05","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-

21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-
1","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010
20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010
20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-
21886/6","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-
21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010
20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010
20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.1",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010
20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-
21886/6","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-
21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","71432","Benzene","5.02",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"100",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"

"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75274","Bromodichloromethane","4.53",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","56235","Carbon tetrachloride","5.35",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"107",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","108907","Chlorobenzene","4.73",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"95",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","67663","Chloroform","5.20",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"104",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","5.21",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"104",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","5.27",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"105",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1","EPA 8260","280-4846-I-1","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","N","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 09:48","07/06/2010 09:48","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","71432","Benzene","4.88",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"98",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","75274","Bromodichloromethane","4.06",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"81",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","56235","Carbon tetrachloride","4.85",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"97",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","108907","Chlorobenzene","4.95",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"99",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-

21823/4","E87667","67663","Chloroform","4.71",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"94",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","4.79",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"96",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","4.93",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"99",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","5.08",,"ug/L",,"0.23","SPK","1",,"102",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.39",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","100414","Ethylbenzene","4.87",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"97",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","75092","Methylene chloride","4.82",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"96",,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","127184","Tetrachloroethene","5.09",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"102",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","4.72",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"94",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","79016","Trichloroethene","4.64",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"93",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","541731","1,3-Dichlorobenzene","4.93",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"99",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","108883","Toluene","4.64",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"93",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10.1",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"

"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","11.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21823/4","EPA 8260","LCS 280-21823/4","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:01","07/06/2010 07:01","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","71432","Benzene","5.35",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"107","9","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","75274","Bromodichloromethane","4.50",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"90","10","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","56235","Carbon tetrachloride","5.24",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"105","8","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","108907","Chlorobenzene","5.32",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"106","7","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","67663","Chloroform","5.09",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"102","8","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","5.25",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"105","9","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","5.40",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"108","9","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","5.43",,"ug/L",,"0.23","SPK","1",,"109","7","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.83",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"97","9","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-

21823/5","E87667","100414","Ethylbenzene","5.29",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"106","8","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","75092","Methylene chloride","5.33",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"107","10","2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","127184","Tetrachloroethene","5.42",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"108","6","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","5.07",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"101","7","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","79016","Trichloroethene","5.18",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"104","11","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","541731","1,3-Dichlorobenzene","5.36",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"107","8","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","108883","Toluene","5.17",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"103","11","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","12.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"106",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","12.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"107",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21823/5","EPA 8260","LCSD 280-21823/5","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","12.1",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 07:21","07/06/2010 07:21","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","12.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","12.1",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-1","E87667","16887006","Chloride","10",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:33","06/25/2010 15:33","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-1","E87667","1805","Nitrate (N)","9.7",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:33","06/25/2010 15:33","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-2","E87667","16887006","Chloride","6.3",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No

Prep","RES","YES","06/25/2010 16:25","06/25/2010 16:25","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-2","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.050",,"mg/L","I","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 16:25","06/25/2010 16:25","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
3","E87667","16887006","Chloride","3.3",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 16:42","06/25/2010 16:42","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-3","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.92",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 16:42","06/25/2010 16:42","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
4","E87667","16887006","Chloride","5.3",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 16:59","06/25/2010 16:59","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-4","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.51",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 16:59","06/25/2010 16:59","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
5","E87667","16887006","Chloride","3.1",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 17:17","06/25/2010 17:17","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-5","E87667","1805","Nitrate
(N)","3.2",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
17:17","06/25/2010 17:17","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
6","E87667","16887006","Chloride","3.5",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 17:34","06/25/2010 17:34","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-6","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.9",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
17:34","06/25/2010 17:34","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
7","E87667","16887006","Chloride","2.0",,"mg/L","I","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 17:51","06/25/2010 17:51","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-7","E87667","1805","Nitrate
(N)","2.0",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
17:51","06/25/2010 17:51","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
8","E87667","16887006","Chloride","2.6",,"mg/L","I","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 18:09","06/25/2010 18:09","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-8","E87667","1805","Nitrate
(N)","2.5",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
18:09","06/25/2010 18:09","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-

9","E87667","16887006","Chloride","2.4",,"mg/L","I","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 19:01","06/25/2010 19:01","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-9","E87667","1805","Nitrate (N)","2.8",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 19:01","06/25/2010 19:01","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010

08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","591786","2-
Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75092","Methylene
chloride","0.349",,"ug/L","I","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010

08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-
21823/6","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-
21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","78933","2-
Butanone","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010
08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","541731","1,3-

Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","11.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","12.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"107",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","12.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"106",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21823/6","EPA 8260","MB 280-21823/6","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"5030","RES","YES","07/06/2010 08:03","07/06/2010 08:03","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","71432","Benzene","4.69",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"94",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","75274","Bromodichloromethane","4.30",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"86",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","56235","Carbon tetrachloride","5.03",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"101",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","108907","Chlorobenzene","4.45",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"89",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","67663","Chloroform","4.31",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"86",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","4.84",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"97",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","5.21",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"104",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","6.21",,"ug/L",,"0.23","SPK","1",,"124",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.38",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","100414","Ethylbenzene","4.84",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"97",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","75092","Methylene chloride","4.30",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"86",,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","127184","Tetrachloroethene","4.92",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"98",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","4.75",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"95",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","79016","Trichloroethene","4.56",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","541731","1,3-Dichlorobenzene","4.68",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"94",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","108883","Toluene","4.54",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","9.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","10.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","9.52",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"

"280LCS 280-21886/4","EPA 8260","LCS 280-21886/4","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.0",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 19:54","07/05/2010 19:54","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA

LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.22",,"ug/L","U","0.22","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.18",,"ug/L","U","0.18","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"

"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","591786","2-Hexanone","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.33",,"ug/L","U","0.33","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21886/6","EPA 8260","MB 280-21886/6","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"5030","RES","YES","07/05/2010 20:40","07/05/2010 20:40","TOT","280-21886","280-21886","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440508","Copper","0.57",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-

3","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7439896","Iron","30",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7440235","Sodium","2.6",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7429905","Aluminum","100",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-3","E87667","7439965","Manganese","3.8",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-4","E87667","7440393","Barium","25",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-4","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-4","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440473","Chromium","4.8",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440508","Copper","2.7",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7439896","Iron","850",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440622","Vanadium","4.5",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440666","Zinc","6.6",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7440235","Sodium","4.7",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7429905","Aluminum","1600",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-

21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6010","280-4797-
4","E87667","7439965","Manganese","9.8",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:59","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440393","Barium","55",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440484","Cobalt","0.58",,"ug/L","I","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440473","Chromium","3.6",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440508","Copper","1.0",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7439896","Iron","1400",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-
5","E87667","7440622","Vanadium","4.3",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-5","E87667","7440666","Zinc","11",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-5","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-5","E87667","7440235","Sodium","2.0",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-5","E87667","7429905","Aluminum","1100",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6010","280-4797-5","E87667","7439965","Manganese","8.0",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:01","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-6","E87667","7440393","Barium","62",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-6","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-6","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-6","E87667","7440473","Chromium","2.7",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-6","E87667","7440508","Copper","0.43",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-6","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7439896","Iron","470",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7440622","Vanadium","3.3",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7440666","Zinc","5.2",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7440235","Sodium","2.3",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7429905","Aluminum","690",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6010","280-4797-
6","E87667","7439965","Manganese","11",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:04","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-
7","E87667","7440393","Barium","22",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-

7","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440473","Chromium","0.72",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440508","Copper","0.23",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440020","Nickel","3.1",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7439896","Iron","82",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440666","Zinc","180",,"ug/L",,"4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-7","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-4A","EPA 6010","280-4797-
7","E87667","7440235","Sodium","1.4",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-
7","E87667","7429905","Aluminum","140",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6010","280-4797-
7","E87667","7439965","Manganese","26",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:06","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440393","Barium","18",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440473","Chromium","1.7",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440508","Copper","0.69",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440020","Nickel","2.7",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-

21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7439896","Iron","300",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440666","Zinc","6.9",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7440235","Sodium","1.2",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7429905","Aluminum","540",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6010","280-4797-
8","E87667","7439965","Manganese","14",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:09","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-
9","E87667","7440393","Barium","40",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-
9","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-
9","E87667","7440484","Cobalt","0.33",,"ug/L","I","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-
9","E87667","7440473","Chromium","1.5",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7440508","Copper","0.29",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7439896","Iron","40",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7440666","Zinc","22",,"ug/L",,"4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7440235","Sodium","2.0",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7429905","Aluminum","160",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6010","280-4797-9","E87667","7439965","Manganese","13",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:11","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440393","Barium","26",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440473","Chromium","5.1",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440508","Copper","1.3",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440020","Nickel","2.0",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7439896","Iron","950",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-
10","E87667","7440622","Vanadium","5.0",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-

10","E87667","7440666","Zinc","8.0",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-10","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-10","E87667","7440235","Sodium","4.1",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-10","E87667","7429905","Aluminum","1600",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6010","280-4797-10","E87667","7439965","Manganese","11",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:13","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-11","E87667","7440393","Barium","16",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-11","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-11","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-11","E87667","7440473","Chromium","1.2",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-11","E87667","7440508","Copper","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-11","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7439896","Iron","33",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7440235","Sodium","11",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7429905","Aluminum","67",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6010","280-4797-
11","E87667","7439965","Manganese","4.5",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:16","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-
12","E87667","7440393","Barium","15",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440508","Copper","246",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"97",,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-

21083","280-21387","Yes","250",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440020","Nickel","468",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"93",,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439921","Lead","472",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"94",,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7782492","Selenium","1990",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"99",,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439896","Iron","993",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"94",,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","1000",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440622","Vanadium","494",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"99",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440666","Zinc","466",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"93",,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440224","Silver","45.0",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"90",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","50.0",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440235","Sodium","57.9",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"103",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","50.0",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440393","Barium","1990",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"99","1","10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440439","Cadmium","98.7",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"99","0","5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","100",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440484","Cobalt","462",,"ug/L",,"0.12","SPK","1",,"92","0","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-

Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440473","Chromium","193",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"96","0","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","200",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440508","Copper","245",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"97","0","15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","250",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440020","Nickel","470",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"93","0","40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7439921","Lead","477",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"95","1","9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7782492","Selenium","1990",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"99","0","15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7439896","Iron","1000",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"95","1","100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","1000",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440622","Vanadium","496",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"99","0","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440666","Zinc","469",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"94","1","20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440224","Silver","45.0",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"90","0","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","50.0",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7440235","Sodium","58.7",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"105","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-21083","280-21387","Yes","50.0",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-1","E87667","7429905","Aluminum","1750",,"ug/L",,"18","SPK","1",,"86",,"100","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439965","Manganese","474",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"95",,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7429905","Aluminum","1760",,"ug/L",,"18","SPK","1",,"87","1","100","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439965","Manganese","474",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"95","0","10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:43","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6020","280-4797-
1","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:12","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6020","280-4797-
1","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:12","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6020","280-4797-
1","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:12","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6020","280-4797-
1","E87667","7440280","Thallium","0.088",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:12","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:15","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440382","Arsenic","3.2",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:15","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:15","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6020","280-4797-

2","E87667","7440280","Thallium","0.024",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:15","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6020","280-4797-3","E87667","7440360","Antimony","0.18",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:29","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6020","280-4797-3","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:29","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6020","280-4797-3","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:29","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6020","280-4797-3","E87667","7440280","Thallium","0.032",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:29","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6020","280-4797-4","E87667","7440360","Antimony","0.10",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:37","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6020","280-4797-4","E87667","7440382","Arsenic","0.58",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:37","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6020","280-4797-4","E87667","7440417","Beryllium","0.12",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:37","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 6020","280-4797-4","E87667","7440280","Thallium","0.063",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:37","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6020","280-4797-5","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:40","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6020","280-4797-5","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:40","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-3A","EPA 6020","280-4797-
5","E87667","7440417","Beryllium","0.12",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:40","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 6020","280-4797-
5","E87667","7440280","Thallium","0.065",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:40","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6020","280-4797-
6","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:42","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6020","280-4797-
6","E87667","7440382","Arsenic","0.49",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:42","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6020","280-4797-
6","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:42","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 6020","280-4797-
6","E87667","7440280","Thallium","0.085",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:42","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6020","280-4797-
7","E87667","7440360","Antimony","0.12",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:45","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6020","280-4797-
7","E87667","7440382","Arsenic","0.22",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:45","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6020","280-4797-
7","E87667","7440417","Beryllium","0.083",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:45","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 6020","280-4797-
7","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:45","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6020","280-4797-
8","E87667","7440360","Antimony","0.10",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:48","TOT","280-

21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6020","280-4797-
8","E87667","7440382","Arsenic","0.31",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:48","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6020","280-4797-
8","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:48","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 6020","280-4797-
8","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:48","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6020","280-4797-
9","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:51","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6020","280-4797-
9","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:51","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6020","280-4797-
9","E87667","7440417","Beryllium","0.084",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:51","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 6020","280-4797-
9","E87667","7440280","Thallium","0.036",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:51","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6020","280-4797-
10","E87667","7440360","Antimony","0.17",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:54","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6020","280-4797-
10","E87667","7440382","Arsenic","6.1",,"ug/L",,"0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:54","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6020","280-4797-
10","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:54","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 6020","280-4797-
10","E87667","7440280","Thallium","0.22",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:54","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6020","280-4797-11","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:56","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6020","280-4797-11","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:56","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6020","280-4797-11","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:56","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 6020","280-4797-11","E87667","7440280","Thallium","0.063",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:56","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6020","280-4797-12","E87667","7440360","Antimony","0.11",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:59","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6020","280-4797-12","E87667","7440382","Arsenic","1.9",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:59","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6020","280-4797-12","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:59","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6020","280-4797-12","E87667","7440280","Thallium","0.27",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:59","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6020","280-4797-13","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:08","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6020","280-4797-13","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:08","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6020","280-4797-13","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:08","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","7.22",,"ug/L","J","0.23","SPK","1",,"144",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00","J3","280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.63",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"93",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","100414","Ethylbenzene","5.19",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"104",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75092","Methylene chloride","4.61",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"92",,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","127184","Tetrachloroethene","5.36",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"107",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","5.20",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"104",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","79016","Trichloroethene","4.86",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"97",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","541731","1,3-Dichlorobenzene","4.88",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"98",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","108883","Toluene","4.98",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"100",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","9.13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","10.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","9.18",,"ug/L",,,"SURR","1",,"80",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 8260","280-4797-1","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:27","07/05/2010 21:27","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","71432","Benzene","5.11",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"102","2","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75274","Bromodichloromethane","4.55",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"91","0","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","56235","Carbon tetrachloride","5.39",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"108","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","108907","Chlorobenzene","4.87",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"97","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","67663","Chloroform","4.25",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"85","20","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","5.26",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"105","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","5.46",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"109","4","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","7.08",,"ug/L","J","0.23","SPK","1",,"142","2","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","5.00","J3","280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.74",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"95","2","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","100414","Ethylbenzene","5.29",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"106","2","1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","75092","Methylene
chloride","4.76",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"95","3","2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","127184","Tetrachloroethene","5.25",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"105","2","1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","5.24",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"105","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","79016","Trichloroethene","4.87",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"97","0","1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","5.01",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"100","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","108883","Toluene","5.04",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"101","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.68",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010
21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","11.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010
21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-1","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.0",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-
21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 8260","280-4797-
1","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-

Groundwater","MSD","25062010",,"5030","RES","YES","07/05/2010 21:50","07/05/2010 21:50","TOT","280-21886","280-21886","Yes","11.5",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","71432","Benzene","4.55",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","75274","Bromodichloromethane","3.90",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"78",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","56235","Carbon tetrachloride","4.42",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","108907","Chlorobenzene","4.69",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"94",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","67663","Chloroform","4.39",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","4.50",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"90",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","4.48",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"90",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","4.56",,"ug/L",,"0.23","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.27",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"85",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","100414","Ethylbenzene","4.57",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","75092","Methylene chloride","4.68",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"85",,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1
MS","E87667","127184","Tetrachloroethene","4.66",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"93",,"1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","4.26",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"85",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1
MS","E87667","79016","Trichloroethene","4.39",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","4.65",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"93",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1
MS","E87667","108883","Toluene","4.46",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"89",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","12.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1 MS","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MS","EPA 8260","280-4846-J-1
MS","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MS","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:09","07/06/2010 10:09","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1
MSD","E87667","71432","Benzene","4.71",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"94","4","1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1
MSD","E87667","75274","Bromodichloromethane","4.12",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"82","5","1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-

Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","56235","Carbon tetrachloride","4.56",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"91","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","108907","Chlorobenzene","4.75",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"95","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","67663","Chloroform","4.58",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"92","4","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","4.60",,"ug/L",,"0.22","SPK","1",,"92","2","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","4.62",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"92","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","4.69",,"ug/L",,"0.23","SPK","1",,"94","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","4.40",,"ug/L",,"0.18","SPK","1",,"88","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","100414","Ethylbenzene","4.63",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"93","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","75092","Methylene chloride","4.87",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"89","4","2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","127184","Tetrachloroethene","4.72",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"94","1","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","4.41",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"88","4","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1
MSD","E87667","79016","Trichloroethene","4.45",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"89","1","1.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","4.78",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"96","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1
MSD","E87667","108883","Toluene","4.60",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"92","3","1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-
Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010 10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-
21823","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280-4846-I-1MSD","EPA 8260","280-4846-J-1 MSD","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","06/24/2010 14:23","AQUEOUS-Other","MSD","26062010",,"5030","RES","YES","07/06/2010
10:29","07/06/2010 10:29","TOT","280-21823","280-21823","Yes","12.0",,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
10","E87667","16887006","Chloride","7.4",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 19:18","06/25/2010 19:18","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-10","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.5",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
19:18","06/25/2010 19:18","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
11","E87667","16887006","Chloride","17",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 19:35","06/25/2010 19:35","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-11","E87667","1805","Nitrate
(N)","11",,"mg/L",,"0.084","TRG","2",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
23:03","06/25/2010 23:03","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
12","E87667","16887006","Chloride","17",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 19:52","06/25/2010 19:52","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-12","E87667","1805","Nitrate
(N)","3.8",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
19:52","06/25/2010 19:52","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
13","E87667","16887006","Chloride","11",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 20:10","06/25/2010 20:10","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-13","E87667","1805","Nitrate
(N)","13",,"mg/L",,"0.084","TRG","2",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
23:20","06/25/2010 23:20","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-7B","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
14","E87667","16887006","Chloride","4.0",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 20:27","06/25/2010 20:27","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-14","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 20:27","06/25/2010 20:27","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
15","E87667","16887006","Chloride","4.5",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 20:44","06/25/2010 20:44","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-15","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.22",,"mg/L","I","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 20:44","06/25/2010 20:44","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
16","E87667","16887006","Chloride","11",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 21:02","06/25/2010 21:02","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-16","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.3",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
21:02","06/25/2010 21:02","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
17","E87667","16887006","Chloride","11",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 21:19","06/25/2010 21:19","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-17","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.34",,"mg/L","I","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 21:19","06/25/2010 21:19","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
18","E87667","16887006","Chloride","8.7",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 21:36","06/25/2010 21:36","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-18","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 21:36","06/25/2010 21:36","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
19","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 22:28","06/25/2010 22:28","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-19","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 22:28","06/25/2010 22:28","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
20","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 22:46","06/25/2010 22:46","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-20","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.86",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 22:46","06/25/2010 22:46","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-20935/4","EPA 300.0 (Nitrate (N))","LCS 280-20935/4","E87667","1805","Nitrate
(N)","5.01",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"100",,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
11:30","06/25/2010 11:30","TOT","280-20935","280-20935","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-20935/5","EPA 300.0 (Nitrate (N))","LCSD 280-20935/5","E87667","1805","Nitrate
(N)","4.98",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"100","1","0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
11:47","06/25/2010 11:47","TOT","280-20935","280-20935","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280MB 280-20935/6","EPA 300.0 (Nitrate (N))","MB 280-20935/6","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No Prep","RES","YES","06/25/2010
12:04","06/25/2010 12:04","TOT","280-20935","280-20935","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-20936/4","EPA 300.0 (Chloride)","LCS 280-
20936/4","E87667","16887006","Chloride","25.4",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"101",,"3.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 11:30","06/25/2010 11:30","TOT","280-20936","280-20936","Yes","25.0",,"280-
4797-1"
"280LCSD 280-20936/5","EPA 300.0 (Chloride)","LCSD 280-
20936/5","E87667","16887006","Chloride","25.1",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"100","1","3.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 11:47","06/25/2010 11:47","TOT","280-20936","280-20936","Yes","25.0",,"280-
4797-1"
"280MB 280-20936/6","EPA 300.0 (Chloride)","MB 280-
20936/6","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 12:04","06/25/2010 12:04","TOT","280-20936","280-20936","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-1","E87667","1805","Nitrate
(N)","14.5",,"mg/L","L","0.042","SPK","1",,"97",,"0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:50","06/25/2010 15:50","TOT","280-20935","280-20935","Yes","5.00",,"280-
4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 300.0 (Nitrate (N))","280-4797-1","E87667","1805","Nitrate
(N)","14.6",,"mg/L","L","0.042","SPK","1",,"100","1","0.50","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 16:08","06/25/2010 16:08","TOT","280-20935","280-20935","Yes","5.00",,"280-
4797-1"
"MW-1AMS","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
1","E87667","16887006","Chloride","35.8",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"102",,"3.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:50","06/25/2010 15:50","TOT","280-
20936","280-20936","Yes","25.0",,"280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 300.0 (Chloride)","280-4797-
1","E87667","16887006","Chloride","36.4",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"104","1","3.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 16:08","06/25/2010 16:08","TOT","280-
20936","280-20936","Yes","25.0",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 350.1","280-4797-1","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 15:31","07/01/2010 15:31","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 350.1","280-4797-2","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 15:35","07/01/2010 15:35","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 350.1","280-4797-3","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 15:37","07/01/2010 15:37","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 350.1","280-4797-4","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 15:38","07/01/2010 15:38","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 350.1","280-4797-5","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.032",,"mg/L","I","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 15:40","07/01/2010 15:40","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 350.1","280-4797-6","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.038",,"mg/L","I","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 15:58","07/01/2010 15:58","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 350.1","280-4797-7","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 16:02","07/01/2010 16:02","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 350.1","280-4797-8","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/01/2010 16:04","07/01/2010 16:04","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 350.1","280-4797-9","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:09","07/02/2010 13:09","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 350.1","280-4797-10","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:13","07/02/2010 13:13","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 350.1","280-4797-11","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:15","07/02/2010 13:15","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 350.1","280-4797-12","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:16","07/02/2010 13:16","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 350.1","280-4797-13","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:18","07/02/2010 13:18","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 350.1","280-4797-14","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:20","07/02/2010 13:20","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 350.1","280-4797-15","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","IV","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:21","07/02/2010 13:21","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-FL1","EPA 350.1","280-4797-16","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:23","07/02/2010 13:23","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 350.1","280-4797-17","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:33","07/02/2010 13:33","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 350.1","280-4797-18","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 14:13","07/02/2010 14:13","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 350.1","280-4797-19","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 13:35","07/02/2010 13:35","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 350.1","280-4797-20","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","07/02/2010 14:17","07/02/2010 14:17","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-21498/200","EPA 350.1","LCS 280-21498/200","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.04",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"101",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No Prep","RES","YES","07/01/2010
15:19","07/01/2010 15:19","TOT","280-21498","280-21498","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21498/207","EPA 350.1","LCSD 280-21498/207","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.02",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"100","0","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","07/01/2010
15:29","07/01/2010 15:29","TOT","280-21498","280-21498","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280MB 280-21498/199","EPA 350.1","MB 280-21498/199","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No Prep","RES","YES","07/01/2010
15:06","07/01/2010 15:06","TOT","280-21498","280-21498","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-21668/103","EPA 350.1","LCS 280-21668/103","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.01",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"100",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No Prep","RES","YES","07/02/2010
12:44","07/02/2010 12:44","TOT","280-21668","280-21668","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21668/146","EPA 350.1","LCS 280-21668/146","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.01",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"100",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No Prep","RES","YES","07/02/2010
14:10","07/02/2010 14:10","TOT","280-21668","280-21668","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21668/104","EPA 350.1","LCSD 280-21668/104","E87667","1515","Ammonia
(N)","4.96",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"99","1","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","07/02/2010
12:46","07/02/2010 12:46","TOT","280-21668","280-21668","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21668/147","EPA 350.1","LCSD 280-21668/147","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.01",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"100","0","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","07/02/2010
14:11","07/02/2010 14:11","TOT","280-21668","280-21668","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280MB 280-21668/102","EPA 350.1","MB 280-21668/102","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.0299",,"mg/L","I","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No Prep","RES","YES","07/02/2010
12:43","07/02/2010 12:43","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21668/145","EPA 350.1","MB 280-21668/145","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No Prep","RES","YES","07/02/2010 14:08","07/02/2010 14:08","TOT","280-21668","280-21668","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 350.1","280-4797-1","E87667","1515","Ammonia (N)","3.17",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"79",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/01/2010 15:32","07/01/2010 15:32","TOT","280-21498","280-21498","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-1AMSD","EPA 350.1","280-4797-1","E87667","1515","Ammonia (N)","3.19",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"80","1","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/01/2010 15:34","07/01/2010 15:34","TOT","280-21498","280-21498","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-3BMS","EPA 350.1","280-4797-6","E87667","1515","Ammonia (N)","3.23",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"80",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/01/2010 15:59","07/01/2010 15:59","TOT","280-21498","280-21498","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-3BMSD","EPA 350.1","280-4797-6","E87667","1515","Ammonia (N)","3.19",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"79","1","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/01/2010 16:01","07/01/2010 16:01","TOT","280-21498","280-21498","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-5AMS","EPA 350.1","280-4797-9","E87667","1515","Ammonia (N)","3.03",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"76",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/02/2010 13:10","07/02/2010 13:10","TOT","280-21668","280-21668","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-5AMSD","EPA 350.1","280-4797-9","E87667","1515","Ammonia (N)","3.09",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"77","2","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/02/2010 13:12","07/02/2010 13:12","TOT","280-21668","280-21668","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-FL3MS","EPA 350.1","280-4797-18","E87667","1515","Ammonia (N)","3.00",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"75",,"0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","MS","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/02/2010 14:14","07/02/2010 14:14","TOT","280-21668","280-21668","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-FL3MSD","EPA 350.1","280-4797-18","E87667","1515","Ammonia (N)","3.04",,"mg/L","J","0.022","SPK","1",,"76","1","0.10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","MSD","25062010",,"No Prep","RES","YES","07/02/2010 14:16","07/02/2010 14:16","TOT","280-21668","280-21668","Yes","4.00","J3","280-4797-1"
"MW-1A","SM18 2120 B","280-4797-1","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","SM18 2120 B","280-4797-2","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","SM18 2120 B","280-4797-3","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-2B","SM18 2120 B","280-4797-
4","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","SM18 2120 B","280-4797-
5","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","SM18 2120 B","280-4797-
6","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","SM18 2120 B","280-4797-
7","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","SM18 2120 B","280-4797-
8","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","SM18 2120 B","280-4797-
9","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","SM18 2120 B","280-4797-
10","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","SM18 2120 B","280-4797-
11","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","SM18 2120 B","280-4797-
12","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","SM18 2120 B","280-4797-
13","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","SM18 2120 B","280-4797-
14","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","SM18 2120 B","280-4797-
15","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","SM18 2120 B","280-4797-
16","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","SM18 2120 B","280-4797-
17","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS

III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","SM18 2120 B","280-4797-
18","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","SM18 2120 B","280-4797-
19","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","UQ","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/26/2010 12:58","06/26/2010 12:58","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","SM18 2120 B","280-4797-
20","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","UQ","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/26/2010 12:58","06/26/2010 12:58","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-20853/1","SM18 2120 B","MB 280-
20853/1","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No
Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1ADU","SM18 2120 B","280-4797-
1","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,"0","5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","DUP","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/25/2010 15:45","06/25/2010 15:45","TOT","280-
20853","280-20853","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4791-O-1","SM18 2540 C","280-4791-O-1","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","4700",,"mg/L","V","19","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","SM18 2540 C","280-4797-1","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","260",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","SM18 2540 C","280-4797-2","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","100",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","SM18 2540 C","280-4797-3","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","34",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","SM18 2540 C","280-4797-4","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","100",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","SM18 2540 C","280-4797-5","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","81",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","SM18 2540 C","280-4797-6","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","110",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","SM18 2540 C","280-4797-7","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","61",,"mg/L","V","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No

Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","SM18 2540 C","280-4797-8","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","53",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","SM18 2540 C","280-4797-9","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","51",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","SM18 2540 C","280-4797-10","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","150",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","SM18 2540 C","280-4797-11","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","170",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","SM18 2540 C","280-4797-12","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","170",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","SM18 2540 C","280-4797-13","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","250",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","SM18 2540 C","280-4797-14","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","100",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","SM18 2540 C","280-4797-15","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","100",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","SM18 2540 C","280-4797-16","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","170",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","SM18 2540 C","280-4797-17","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","230",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","SM18 2540 C","280-4797-18","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","150",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","SM18 2540 C","280-4797-19","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","9.0",,"mg/L","I","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","SM18 2540 C","280-4797-20","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","15",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-21174/2","SM18 2540 C","LCS 280-21174/2","E87667","1705","Residues- Filterable

(TDS)","493",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"99",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21174/3","SM18 2540 C","LCSD 280-21174/3","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","499",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"100","1","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes","500",,"280-4797-1"
"280MB 280-21174/1","SM18 2540 C","MB 280-21174/1","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","9.00",,"mg/L","I","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-21176/2","SM18 2540 C","LCS 280-21176/2","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","497",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"99",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCSD 280-21176/3","SM18 2540 C","LCSD 280-21176/3","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","501",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"100","1","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes","500",,"280-4797-1"
"280MB 280-21176/1","SM18 2540 C","MB 280-21176/1","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","4.7",,"mg/L","U","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"No Prep","RES","YES","06/30/2010
08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"280-4791-O-1DU","SM18 2540 C","280-4791-O-1 DU","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","4720",,"mg/L",,"19","TRG","1",,,"1","40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:20","AQUEOUS-Other","DUP","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:17","06/30/2010 08:17","TOT","280-21174","280-21174","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4BDU","SM18 2540 C","280-4797-8","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","49.0",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,"8","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-Groundwater","DUP","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3DU","SM18 2540 C","280-4797-18","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","149",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,"2","10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","DUP","25062010",,"No
Prep","RES","YES","06/30/2010 08:27","06/30/2010 08:27","TOT","280-21176","280-21176","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440393","Barium","18",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440484","Cobalt","0.94",,"ug/L","I","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440473","Chromium","1.1",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-

21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440508","Copper","2.7",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440020","Nickel","3.6",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439896","Iron","52",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440235","Sodium","6.2",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7429905","Aluminum","20",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7439965","Manganese","0.63",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:36","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440393","Barium","6.4",,"ug/L","I","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440508","Copper","0.29",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-2","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS

III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-
2","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-
2","E87667","7440235","Sodium","4.7",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-
2","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 6010","280-4797-
2","E87667","7439965","Manganese","1.0",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:45","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-
3","E87667","7440393","Barium","9.1",,"ug/L","I","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-
3","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 6010","280-4797-
3","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:47","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-
12","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-
12","E87667","7440484","Cobalt","0.34",,"ug/L","I","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-
12","E87667","7440473","Chromium","44",,"ug/L",,"0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-

12","E87667","7440508","Copper","1.2",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7440020","Nickel","5.2",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7439896","Iron","1600",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7440622","Vanadium","9.6",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7440666","Zinc","10",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7440235","Sodium","6.0",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7429905","Aluminum","1100",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 6010","280-4797-12","E87667","7439965","Manganese","140",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:28","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440393","Barium","11",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440473","Chromium","0.97",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440508","Copper","0.96",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440020","Nickel","1.5",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-

21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7440235","Sodium","5.6",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7429905","Aluminum","23",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6010","280-4797-
13","E87667","7439965","Manganese","0.28",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:30","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7440393","Barium","5.5",,"ug/L","I","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7440473","Chromium","2.0",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7440508","Copper","0.46",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-
14","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7439896","Iron","270",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7440622","Vanadium","1.2",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7440666","Zinc","5.8",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7440235","Sodium","6.4",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7429905","Aluminum","410",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6010","280-4797-14","E87667","7439965","Manganese","3.7",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:32","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-15","E87667","7440393","Barium","5.8",,"ug/L","I","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-15","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-15","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440508","Copper","0.74",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7439896","Iron","23",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440622","Vanadium","2.1",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-
15","E87667","7440235","Sodium","25",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-

15","E87667","7429905","Aluminum","23",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6010","280-4797-15","E87667","7439965","Manganese","0.45",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:35","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7440393","Barium","45",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7440484","Cobalt","0.29",,"ug/L","I","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7440473","Chromium","3.6",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7440508","Copper","0.79",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7440020","Nickel","1.4",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-16","E87667","7439896","Iron","420",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-
16","E87667","7440622","Vanadium","2.4",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-
16","E87667","7440666","Zinc","5.3",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-
16","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-
16","E87667","7440235","Sodium","5.4",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-
16","E87667","7429905","Aluminum","510",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6010","280-4797-
16","E87667","7439965","Manganese","21",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:37","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440393","Barium","31",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440484","Cobalt","0.33",,"ug/L","I","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440473","Chromium","23",,"ug/L",,"0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440508","Copper","2.7",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-

21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7439896","Iron","290",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS
III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440622","Vanadium","20",,"ug/L",,"1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440666","Zinc","4.8",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7440235","Sodium","1.4",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7429905","Aluminum","3000",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6010","280-4797-
17","E87667","7439965","Manganese","2.6",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-
18","E87667","7440393","Barium","34",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440473","Chromium","3.0",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440508","Copper","1.2",,"ug/L","I","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7439896","Iron","460",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440622","Vanadium","1.8",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440666","Zinc","6.1",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-18","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-
18","E87667","7440235","Sodium","5.0",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-
18","E87667","7429905","Aluminum","480",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6010","280-4797-
18","E87667","7439965","Manganese","72",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:42","TOT","280-
21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7440393","Barium","0.58",,"ug/L","U","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7440508","Copper","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-
19","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-

19","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6010","280-4797-19","E87667","7439965","Manganese","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:45","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-20","E87667","7440393","Barium","0.58",,"ug/L","U","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-20","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-20","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440508","Copper","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-

21387","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6010","280-4797-
20","E87667","7439965","Manganese","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 16:47","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7429905","Aluminum","1740",,"ug/L",,"18","SPK","1",,"87",,"100","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7440393","Barium","1980",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"99",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7440439","Cadmium","98.8",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"99",,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","100",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7439965","Manganese","478",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"96",,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7440484","Cobalt","468",,"ug/L",,"0.12","SPK","1",,"94",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7440473","Chromium","194",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"97",,"10","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","200",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7440508","Copper","245",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"98",,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","250",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7440020","Nickel","473",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"95",,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7439921","Lead","483",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"97",,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-
21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-
A","E87667","7782492","Selenium","2000",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"100",,"15","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-

Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-A","E87667","7439896","Iron","990",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"99",,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-21387","Yes","1000",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-A","E87667","7440622","Vanadium","496",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"99",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-A","E87667","7440666","Zinc","473",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"95",,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-A","E87667","7440224","Silver","45.0",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"90",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-21387","Yes","50.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21083/2-A","EPA 6010","LCS 280-21083/2-A","E87667","7440235","Sodium","52.3",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"105",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:33","TOT","280-21083","280-21387","Yes","50.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-A","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-A","E87667","7440393","Barium","0.58",,"ug/L","U","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-A","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-A","E87667","7439965","Manganese","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-A","E87667","7440484","Cobalt","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-A","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"

"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7440508","Copper","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-21387","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21083/1-A","EPA 6010","MB 280-21083/1-
A","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:31","TOT","280-21083","280-
21387","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440393","Barium","1980",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"98",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","2000",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440439","Cadmium","98.2",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"98",,"5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","100",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440484","Cobalt","460",,"ug/L",,"0.12","SPK","1",,"92",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","500",,"280-4797-1"
"MW-1AMS","EPA 6010","280-4797-
1","E87667","7440473","Chromium","192",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"96",,"10","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","06/30/2010 15:40","TOT","280-
21083","280-21387","Yes","200",,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 6020","280-4797-
13","E87667","7440280","Thallium","0.088",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:08","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6020","280-4797-
14","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:10","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6020","280-4797-
14","E87667","7440382","Arsenic","1.9",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:10","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6020","280-4797-
14","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:10","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 6020","280-4797-
14","E87667","7440280","Thallium","0.038",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:10","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6020","280-4797-
15","E87667","7440360","Antimony","0.43",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:13","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6020","280-4797-
15","E87667","7440382","Arsenic","1.1",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:13","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6020","280-4797-
15","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:13","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 6020","280-4797-
15","E87667","7440280","Thallium","0.049",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:13","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6020","280-4797-
16","E87667","7440360","Antimony","0.090",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:16","TOT","280-
21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6020","280-4797-

16","E87667","7440382","Arsenic","0.48",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:16","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6020","280-4797-16","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:16","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 6020","280-4797-16","E87667","7440280","Thallium","0.12",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:16","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6020","280-4797-17","E87667","7440360","Antimony","0.51",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:19","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6020","280-4797-17","E87667","7440382","Arsenic","1.7",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:19","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6020","280-4797-17","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:19","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 6020","280-4797-17","E87667","7440280","Thallium","0.021",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:19","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6020","280-4797-18","E87667","7440360","Antimony","0.071",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:21","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6020","280-4797-18","E87667","7440382","Arsenic","1.0",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:21","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6020","280-4797-18","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:21","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 6020","280-4797-18","E87667","7440280","Thallium","0.058",,"ug/L","IV","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:21","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"

"Equipment Blank","EPA 6020","280-4797-
19","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:24","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6020","280-4797-
19","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:24","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6020","280-4797-
19","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:24","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 6020","280-4797-
19","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:24","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6020","280-4797-
20","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:27","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6020","280-4797-
20","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:27","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6020","280-4797-
20","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:27","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 6020","280-4797-
20","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 04:27","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-21084/2-A","EPA 6020","LCS 280-21084/2-
A","E87667","7440360","Antimony","41.8",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"105",,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:09","TOT","280-21084","280-
22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21084/2-A","EPA 6020","LCS 280-21084/2-
A","E87667","7440382","Arsenic","41.9",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"105",,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:09","TOT","280-21084","280-
22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21084/2-A","EPA 6020","LCS 280-21084/2-
A","E87667","7440417","Beryllium","43.4",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"109",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:09","TOT","280-21084","280-

22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"280LCS 280-21084/2-A","EPA 6020","LCS 280-21084/2-
A","E87667","7440280","Thallium","40.6",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"102",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:09","TOT","280-21084","280-
22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"280MB 280-21084/1-A","EPA 6020","MB 280-21084/1-
A","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:07","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21084/1-A","EPA 6020","MB 280-21084/1-
A","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010
15:30","07/07/2010 03:07","TOT","280-21084","280-22024","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21084/1-A","EPA 6020","MB 280-21084/1-
A","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:07","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"280MB 280-21084/1-A","EPA 6020","MB 280-21084/1-
A","E87667","7440280","Thallium","0.0204",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:07","TOT","280-21084","280-
22024","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1BMS","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440360","Antimony","42.5",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"106",,"2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:23","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMS","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440382","Arsenic","45.6",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"106",,"5.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC.,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:23","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMS","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440417","Beryllium","43.1",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"108",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:23","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMS","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440280","Thallium","39.9",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"100",,"1.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:23","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMSD","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440360","Antimony","41.9",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"105","1","2.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:26","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMSD","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440382","Arsenic","45.6",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"106","0","5.0","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:26","TOT","280-

21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMSD","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440417","Beryllium","43.1",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"108","0","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:26","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1BMSD","EPA 6020","280-4797-
2","E87667","7440280","Thallium","40.6",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"101","2","1.0","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"3005","RES","YES","06/29/2010 15:30","07/07/2010 03:26","TOT","280-
21084","280-22024","Yes","40.0",,"280-4797-1"
"MW-1A","EPA 7470","280-4797-
1","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:03","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:04","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1B","EPA 7470","280-4797-
2","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:06","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2AR","EPA 7470","280-4797-
3","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:20","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-2B","EPA 7470","280-4797-
4","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:27","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:22","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3A","EPA 7470","280-4797-
5","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:25","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-3B","EPA 7470","280-4797-
6","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:08","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:27","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4A","EPA 7470","280-4797-
7","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:14","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:29","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-4B","EPA 7470","280-4797-
8","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:42","AQUEOUS-
Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:32","TOT","280-
20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5A","EPA 7470","280-4797-
9","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 09:39","AQUEOUS-

Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:34","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-5B","EPA 7470","280-4797-10","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:48","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:36","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6AR","EPA 7470","280-4797-11","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:40","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:43","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-6BR","EPA 7470","280-4797-12","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:06","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:45","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7A","EPA 7470","280-4797-13","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:24","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:48","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-7B","EPA 7470","280-4797-14","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 08:59","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:50","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-8R","EPA 7470","280-4797-15","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 06:30","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:52","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL1","EPA 7470","280-4797-16","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 10:31","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:55","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL2R","EPA 7470","280-4797-17","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 11:11","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:57","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-FL3","EPA 7470","280-4797-18","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 12:34","AQUEOUS-Groundwater","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:59","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"Equipment Blank","EPA 7470","280-4797-19","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 21:02","TOT","280-20913","280-21138","Yes",,,"280-4797-1"
"Field Blank","EPA 7470","280-4797-20","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL,

LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 14:20","AQUEOUS-
Other","N","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 21:04","TOT","280-20913","280-
21138","Yes",,,"280-4797-1"
"280LCS 280-20913/2-A","EPA 7470","LCS 280-20913/2-
A","E87667","7439976","Mercury","4.57",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"91",,"0.20","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","LCS",,,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:02","TOT","280-20913","280-
21138","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"280MB 280-20913/1-A","EPA 7470","MB 280-20913/1-
A","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)",,"AQUEOUS-
Groundwater","MB",,,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 19:59","TOT","280-20913","280-
21138","Yes",,,"280-4797-1"
"MW-1BMS","EPA 7470","280-4797-
2","E87667","7439976","Mercury","4.44",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"89",,"0.20","87081","VISTA LANDFILL,
LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MS","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:15","TOT","280-
20913","280-21138","Yes","5.00",,"280-4797-1"
"MW-1BMSD","EPA 7470","280-4797-
2","E87667","7439976","Mercury","4.28",,"ug/L","J","0.027","SPK","1",,"86","4","0.20","87081","VISTA
LANDFILL, LLC., CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","06/24/2010 13:28","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","25062010",,"7470","RES","YES","06/28/2010 10:50","06/28/2010 20:18","TOT","280-
20913","280-21138","Yes","5.00","J3","280-4797-1"